

Praca w offshore - ścieżka wejścia do zawodu

Certyfikaty i badania, stanowiska, ścieżka kariery oraz gdzie szukać pracy w Polsce.

Co musisz mieć, żeby wejść na turbinę

Certyfikat GWO BST (5 modułów: praca na wysokości, dźwiganie, ppoż., pierwsza pomoc, przetrwanie na morzu) • uprawnienia elektryczne (SEP) • badania dopuszczające do pracy na morzu (offshore medical) • język angielski (dla stanowisk morskich zwykle B2)

Ścieżka kariery

Zaplecze techniczne (elektryka / mechanika / automatyka) → certyfikat GWO + uprawnienia + badania + angielski → stanowisko juniorskie (ląd lub fabryka) → przejście na morze (rotacja) → specjalizacja, np. wysokie napięcie → rola kierownicza w utrzymaniu ruchu (O&M).

Stanowiska

Na morzu	Na lądzie
Technik serwisowy turbin	Spawacz i monter konstrukcji stalowych
Technik wysokiego napięcia	Pracownik fabryki wież, gondoli, łopat
Elektryk i automatyk	Inżynier i inspektor jakości
Załoga statków transferowych i serwisowych	Logistik i magazynier
Operator jednostki instalacyjnej i dźwigu	Obsługa portu instalacyjnego
Koordynator bezpieczeństwa (BHP)	Biuro projektu

Gdzie szukać pracy w Polsce

- Bazy serwisowe (eksploatacja): Łeba - farma Baltic Power; Ustka - zaplecze projektów Baltica (Ørsted i PGE), docelowo ok. 100 osób.
- Porty instalacyjne (budowa): Świnoujście i Gdańsk.
- Fabryki komponentów (praca stacjonarna): rejon Gdańska, Szczecina i Goleniowa - wieże, gondole, łopaty.
- Farmy tworzące popyt: Baltic Power oraz Baltica 2 i 3.

Rotacja i zarobki (orientacyjnie)

Standard to rotacja 2+2 (dwa tygodnie na morzu, dwa wolne). Widełki wg doniesień branżowych: młodszy technik od ok. 10 000 zł brutto miesięcznie; doświadczony technik offshore rzędu 18 000-28 000 zł netto za miesięczną rotację. Kwoty zależą od stażu, certyfikatów i formy zatrudnienia, mogą się zmieniać i nie stanowią porady finansowej ani oferty pracy.

Źródło: <https://am.gdynia.pl/praca-offshore/>

Atlas Morski - przewodnik po morzu